CONSTRUCTORA URBANA S.A.

Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora

Operador: ANTONCHONG

N° de Equipo: 4E-030

Turno: DIURNO

Fecha: 11-5-12

¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Malo	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/		
Palanca	Daño, grietas	/		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/		
Chasis	Grietas, daño	/		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/		
Filtro de aire	Indicador de restricción	/		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/		
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/		
Extintor	Carga, daño	/		
Luces	Daño	/		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/		
Aceite del motor	Nivel de líquido	/		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/		
Estado general del compartimiento del mot	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	/		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/		

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: ______________________

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto:

____

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE COMPACTADORAS.



OPERADOR: Edgardo Martinez

DE EQUIPO: 2-574

HOROMETRO: 786.4

FECHA: 12-05-2017

UBICACIÓN KILOMETRO Campamento 496 persona

¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE ABAJO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Neumaticos, ruedas,tapa de los ejes	Inflado, desgaste, cortaduras √											√			
tuercas de la rueda.	perdidas o faltantes.											√			
Cuchilla de Nivelacion	Desgaste Excesivo,daño,perdida											√			
Bordes Cortantes(cuchillas de nivelacion.)	Desgaste excesivo, daños.											√			
Escariadores del Tambor	Desgaste excesivo, daños.											√			
Aceite refrigerantte del motor	Fugas											√			
Soporte del Aspoyo en la Vibracion	Fugas,desgaste excesivo											√			
Alojamiento para peso Excentrico.	Fugas														
Montaje de Aislacion	Daños, Grietas,separaciones														
Cilindros/terminales de direccion.	Daños,desgasttes,fugas.											√			
Escalones y pasamanos	Estado y Limpieza											√			
Debajo de la Maquina	Daños,fugas y golpes											√			
Ejes, mandos finales(eje del tambor)	Fugas,daños,desgaste											√			
Tanque Hidraulico	Nivel del Fluido, daños, fugas											√			
Tanque de Combustible	Nivelde Combustible,fugas,daños.											√			
Filtros en General	Fugas,soporte flojos, otros														
Tapas y Dispositivos de Proteccion	Daños, debidamente colocados.											√			
Faros delanteros y traseros	Funcionamiento,cablleado,etc.											√			
Compartimiento de la bateria	Limpieza,polos											√			
Compartimiento del Motor.	Limpieza, acumulacion de Objetos.											√			

OBSERVACIONES: La tapa del motor o Capot. no cierra Bien

[signature]

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central ____________________

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora

Operador: ANTONCHONG

N° de Equipo: AE-030

Turno: DIURNO

Fecha: 12-5-12

¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Malo	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/		
Palanca	Daño, grietas	/		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/		
Chasis	Grietas, daño	/		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/		
Filtro de aire	Indicador de restricción	/		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/		
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	X	Ø	Bajo 1/4
Extintor	Carga, daño	/		
Luces	Daño	/		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/		
Aceite del motor	Nivel de líquido	/		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/		
Estado general del compartimiento del mot	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	/		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza			


Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: ______________________

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto:

____

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora



Operador: Dídimo Bernal

N° de Equipo: 4E-022

Turno: Diurno

Fecha: 10 de Abril del 2012

¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Malo	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/		
Palanca	Daño, grietas	/		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/		
Chasis	Grietas, daño	/		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/		
Filtro de aire	Indicador de restricción	/		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido		X	
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/		
Extintor	Carga, daño	/		
Luces	Daño	/		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/		
Aceite del motor	Nivel de líquido	/		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/		
Estado general del compartimiento del mot	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	/		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/		

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: ______________________

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto:

____

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.


OPERADOR: Fela Herrera

\# DE EQUIPO: 1-682

HOROMETRO: 3237.4

FECHA: 30-4-12

UBICACIÓN KILOMETRO: Campamento Sod



¿Qué esta inspeccionando? DESDE EL NIVEL DEL SUELO	¿Qué Evalua?	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIER B	MIER M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SABA B	SABA M	DOM B	DOM M
EstadoGeneral de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos,faltantes dispositivos de seguridad,limpieza.	✓		✓				✓		✓					
Luces en General	faros rotos,lenttes funcionamiento	✓		✓				✓		✓					
Pasamanos,Escalones asideros	Estado y Limpieza.	✓		✓				✓		✓					
Freno y Suspension	Desgaste, daños,fugas	✓		✓				✓		✓					
Neumaticos,rines,cubos	Inflados,fugas,golpes,daños, desgaste	✓		✓				✓		✓					
Debajo de la Maquina.	Fugas,daños,golpes.	✓		✓				✓		✓					
Direccion Hidraulica	Fugas,mangueras defectuosas,etc.	✓		✓				✓		✓					
Chasis o Bastidor	Daños y desgaste o distorcion.	✓		✓				✓		✓					
Tanque de Aceite Hidraulico.	Nivel del Flluido y fugas.	✓		✓				✓		✓					
Tanque de Combustible	Nivel del Flluido y fugas.	✓		✓				✓		✓					
Aceite de la Transmision.	Nivel del Fluido.	✓		✓				✓		✓					
Todos lo Ejes	Fugas, golpes,desgaste.	✓		✓				✓		✓					
Cilindros de la Suspension	Fugas, medida de la Altura del cilindro	✓		✓				✓		✓					
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	✓		✓				✓		✓					
Soldaduras,Asiento de Montaje,	Rajaduras,pernos rotos, faltantes	✓		✓				✓		✓					
pernos, piezas fundidas.	Rajaduras,pernos rotos, faltantes	✓		✓				✓		✓					
Cabina del Operador	Asiento,cinturon de seguridad	✓		✓				✓		✓					
Estado de la Tolva(Gondola)	Golpes,rajaduras,limpieza.	✓		✓				✓		✓					
Cilindros de Levante de la Tolva.	Golpes,fugas, lubricacion	✓		✓				✓		✓					
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpiaparabrisas,	Desgaste, daño, nivel del agua.	✓		✓				✓		✓					
Refrigerante o Coolant	Nivel del Fluido	✓		✓				✓		✓					
Estado del Radiador	Propela, fugas,golpes.	✓		✓				✓		✓					
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulacion de Objetos	✓		✓				✓		✓					
Todas la Mangueras y Correas.	Fugas,desgaste, tension,grietas.	✓		✓				✓		✓					
Extintor	Carga, daños.	✓		✓				✓		✓					
Filtro de Aire	Indicador de Restriccion.	✓		✓				✓		✓					
Compartimiento de la Bateria.	Conexiones, Limpieza	✓		✓				✓		✓					
Punto de Lubricacion	Defectuosos,tapados, faltantes.	✓		✓				✓		✓					

OBSERVACIONES: Espejo Retrovisor Izquierdo roto
Falta La camara
Las llantas Traceras
Estan muy lisas


Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

HSEC Cusa

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.

OPERADOR: Felix Herrera
DE EQUIPO: 1652
HOROMETRO: 3344.0
FECHA: 6/5/2012
UBICACIÓN KILOMETRO 4.96



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EstadoGeneral de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos,faltantes dispositivos de seguridad,limpieza.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces en General	faros rotos,lenttes funcionamiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pasamanos,Escalones asideros	Estado y Limpieza.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Freno y Suspension	Desgaste, daños,fugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Neumaticos,rines,cubos	Inflados,fugas,golpes,daños, desgaste			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Debajo de la Maquina.	Fugas,daños,golpes.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccion Hidraulica	Fugas,mangueras defectuosas,etc.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Chasis o Bastidor	Daños y desgaste o distorcion.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Aceite Hidraulico.	Nivel del Flluido y fugas.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Combustible	Nivel del Flluido y fugas.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aceite de la Transmision.	Nivel del Fluido.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Todos lo Ejes	Fugas, golpes,desgaste.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de la Suspension	Fugas, medida de la Altura del cilindro			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soldaduras,Asiento de Montaje,	Rajaduras,pernos rotos, faltantes			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
pernos, piezas fundidas.	Rajaduras,pernos rotos, faltantes			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cabina del Operador	Asiento,cinturon de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la Tolva(Gondola)	Golpes,rajaduras,limpieza.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de Levante de la Tolva.	Golpes,fugas, lubricacion			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	EN LA MAQUINA														
Dispositivo de lavado y Limpiaparabrisas,	Desgaste, daño, nivel del agua.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Refrigerante o Coolant	Nivel del Fluido			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del Radiador	Propela, fugas,golpes.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulacion de Objetos			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Todas la Mangueras y Correas.	Fugas,desgaste, tension,grietas.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor	Carga, daños.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de Aire	Indicador de Restriccion.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Compartimiento de la Bateria.	Conexiones, Limpieza			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punto de Lubricacion	Defectuosos,tapados, faltantes.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES: Falta la camara y un Retroviso esta roto de Lado Isquierdo

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central ______________________

GMI.06.02.98.03/
MI.06.02.77.02

CONSTRUCTORA URBANA, S.A.

INSPECCION DE EQUIPOS Y VEHICULOS
CUSA

IDENTIFICAC ON DE EQUIPO

FECHA: 4 Abril 2012
CONDUCTOR: Santo Rodriguez
EQUIPO Nº: Alquilado
RESPONSABLE: Santo Rodriguez
DESCRIPCIÓN: Bus 30 pasajeros
PROYECTO: Campamento mina panama
OBJETIVO: Traslado de personal a campamento mina panamá

CONDICIÓN DEL MOTOR:	BUENA	REGULAR	MALA	OBSERVACION
1- ESTADO DE CORREAS , POLEAS, MANGERAS	✓			
2- NIVEL DE ACEITE DE MOTOR	✓			
3- PANELES DE ENFRIAMIENTO Y PANALES.	✓			
4- SIST. AIRE ACONDICIONADO Y CONECCION	✓			
5- CONECCION ELECTRICAS Y DISYUNTORES	✓			
6- ESTADO DE LA BATERIA Y TERMINALES	✓			
7- SISTEMA DE ADMISION Y DE ESCAPE	✓			
8- ESTADO SOPORTES Y CAJA DIRECCION	✓			
9- NIVEL DE POWER ESTERING	✓			
10- NIVEL DE REFRIGERANTE	✓			

CONDICIONES DE CARRROCERIAS:	BUENA	REGULAR	MALA	OBSERVACION
1- DESG. DE NEUMATICOS Y REPUESTO	✓			
2- COND. SIST. FRENOS Y FRENO ESTACION.	✓			
3- CONDICION RETROVISORES Y PARABRISAS	✓			
4- COND. LOGOS Y NUMEROS IDETIFICACION	N/A			
5- COND. VAGON Y SOPORTES	N/A			
6- COND. LUCES DELATEAS Y TRASERAS	✓			
7- COND. DE PUERTAS Y VENTANAS	✓			
8- COND. DE TABLERO,LUCES Y RELOJES	✓			
9- COND. SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES	✓			
10- COND. EMBRAGE Y TRANSMISION	✓			
11- COND. DEFENSAS Y GUARDAS	✓			
12- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	✓			
13- SITEMAS DE ALARMA Y CIERRE CENTRAL	N/A			

DOCUMENTACION DEL VEHICULO	SI	NO	
1- REVISADO Y REGISTRO UNICO VEHICULAR	✓		
2- TARJETA DE PESOS Y DIMENSIONES	N/A		
3- DOCUMENTOS DEL SEGURO DE AUTOS	✓		
4- DOCUMENTO DE COLICIONES MENOR	✓		
5- PLACA	✓		
6- MANUAL DE FABRICANTE	X		
7- MANUAL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Revisado Fernando Galán OK
Seguridad

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora

Operador: ANTONCHONG

N° de Equipo: 4E-030

Turno: DIURNO

Fecha: 11-5-12

¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Malo	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	✓		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	✓		
Palanca	Daño, grietas	✓		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	✓		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	✓		
Chasis	Grietas, daño	✓		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	✓		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	✓		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	✓		
Filtro de aire	Indicador de restricción	✓		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	✓		
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	✓		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	✓		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	✓		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	✓		
Extintor	Carga, daño	✓		
Luces	Daño	✓		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	✓		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	✓		
Aceite del motor	Nivel de líquido	✓		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	✓		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	✓		
Estado general del compartimiento del mot	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	✓		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	✓		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	✓		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	✓		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	✓		

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: ______________________

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto:

____

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.


OPERADOR: Elid Gonzalez

DE EQUIPO: 1-683

HOROMETRO: 2874.2

FECHA: 5-5-2012

UBICACIÓN KILOMETRO CAMP. 496 Perzona



¿Qué esta inspeccionando? DESDE EL NIVEL DEL SUELO	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EstadoGeneral de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos,faltantes dispositivos de seguridad,limpieza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces en General	faros rotos,lenttes funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pasamanos,Escalones asideros	Estado y Limpieza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Freno y Suspension	Desgaste, daños,fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Neumaticos,rines,cubos	Inflados,fugas,golpes,daños, desgaste	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Debajo de la Maquina.	Fugas,daños,golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccion Hidraulica	Fugas,mangueras defectuosas,etc.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Chasis o Bastidor	Daños y desgaste o distorcion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Aceite Hidraulico.	Nivel del Flluido y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Combustible	Nivel del Flluido y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aceite de la Transmision.	Nivel del Fluido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Todos lo Ejes	Fugas, golpes,desgaste.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de la Suspension	Fugas, medida de la Altura del cilindro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soldaduras,Asiento de Montaje,	Rajaduras,pernos rotos, faltantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
pernos, piezas fundidas.	Rajaduras,pernos rotos, faltantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cabina del Operador	Asiento,cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la Tolva(Gondola)	Golpes,rajaduras,limpieza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de Levante de la Tolva.	Golpes,fugas, lubricacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpiaparabrisas,	Desgaste, daño, nivel del agua.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Refrigerante o Coolant	Nivel del Fluido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del Radiador	Propela, fugas,golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulacion de Objetos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Todas la Mangueras y Correas.	Fugas,desgaste, tension,grietas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor	Carga, daños.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de Aire	Indicador de Restriccion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Compartimiento de la Bateria.	Conexiones, Limpieza	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punto de Lubricacion	Defectuosos,tapados, faltantes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES: FAltA el Retrovisor lateral. Isquierdo durante el traslado al Proyecto sufrio una Rotura.

Kamara de Retroceso desactivada.

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central ____________________